



Сечение 9 – Фурнитурный узел F
 С.1 — Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и рамы АУРС.BF73.0101. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открывание наружу*



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине, а также с возможным неплотным прилеганием профиля штульпа АУРС.BF73.0502 к профилю рамы АУРС.BF73.0101



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.