


Сборка угловых соединений

Угловое соединение рамных профилей обжимом



① Стыки герметизировать герметиком COSMO HD-100.412

② Камеру заполнить двухкомпонентным клеем COSMO PU-200.280 или однокомпонентным клеем COSMO PU-100.130 через специально предусмотренные отверстия.