



Отобразить сегменты в разделе *Объект*
В файловом меню раздела *Настройки* выберете *Объект* и активируйте флажок на опции «Сегменты позиции».



Отдельные сегменты станут отображаться в окне *Объект*.



Изгибы по стеклу

Конструкции с стеклянными углами под 90° мы уже привыкли видеть в повседневной жизни. Но не прямоугольные стеклянные углы — это не обычная конструкция. Естественно, для этих углов вам потребуются U-значения. Быстро, безопасно и надёжно, изменяемый угол из цельного стекла станет частью вашей повседневной работы.

Для построения не прямоугольного цельностеклянного угла, в программе AluPRO доступны два варианта формирования угла:

1. *Симметрично без ступеньки*
2. *Симметрично со ступенькой*