




AYPC.VC65.0908

Рис. 10

Вершину угла в угловом соединении отрезков профиля нижней модифицированной направляющей АУРС. VC65.0712-01, в случае помехи при установке со стороны угловой стойки, необходимо подрезать по месту. Исходя из теоретических расчетов, в случае с поворотной стойкой на 135° угол направляющей и стойка вообще не мешают друг другу, а со стойкой на 90° возможно пересечение в пределах 1-2 мм.

Важным моментом является то, что верхний и нижний ригели подоконной зоны, для любого архитектурного решения витража с использованием перильного ограждения, выбираются исключительно в варианте исполнения с наружным штапиком. Обусловлено это тем, что в случае повреждения заполнения подоконной зоны необходимо предусмотреть возможность его замены снаружи витража, не разбирая перильного ограждения.




Рис. 11