


Обработка профилей. Переход между стойками.
Профиль стойки АУРС.100Р.1111, АУРС.100Р.1112, АУРС.100Р.1113,
АУРС.100Р.1114, АУРС.100Р.1115, АУРС.100Р.1116



Операцию по обработке паза выполняет пневмопресс VS100P.2