


Обработка профилей. Переход между стойками.
Профиль стойки АУРС.100Р.1109



Операцию по обработке паза выполняет пневмопресс VS100P.2