

Обработка профилей. Прямой витраж.
Профиль ригеля АУРС.100Р.1207, АУРС.100Р.1219, АУРС.100Р.1223



Операцию по обработке паза выполняет
пневмопресс VS100P.1

