


Установка штапиков в зоне теплового зазора



В зоне теплового зазора вертикальный штапик устанавливается фрагментарно, полностью дублируя положение и размер теплового зазора по стойкам. Такое решение позволяет произвести точную нарезку штапиков в цеховых условиях при производстве блоков витража, а также осуществить качественную герметизацию теплового зазора бутиловой лентой изнутри помещения на объекте.