




Обработка профилей. Переход между стойками.
Профиль стойки АУРС.100.1111



Операцию по обработке паза выполняет пневмопресс VS100.2