



Обработка профилей. Переход между стойками. Профиль стойки АУРС.100.1112



Операцию по обработке паза выполняет пневмопресс VS100.2