



# Обработка профилей. Переход между стойками. Профиль вспомогательный АУРС.100.14.01



Пазы фрезеруются с шагом 300 мм по длине профиля.

3,9x13 A2 DIN7981



АУРС.100.1750

АУРС.VC65.0760