






Информационные пиктограммы




Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м



Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м



Металлиз. лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м



COSMO HD-100.412

Фасадная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе дупликачука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 1,2 мм. Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная –15 °C). Рабочая температура: от –40 °C до +80 °C.

Металлизированная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе дупликачука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 1,2 мм. Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная –15 °C). Рабочая температура: от –40 °C до +80 °C.



Внимание:
Не рекомендуется применять под прижимную планку

COSMO HD-100.412 – устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления свежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150. Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C. Рабочая температура: от –40 °C до +100 °C.