


Обработка стоек под установку элементов сухарных. Соединение стоек АУРС.F60.0113 и
ригелей АУРС.F50.0251, АУРС.F50.0253, АУРС.F50.0254 внахлест 6 мм



2хПодкладка уплотнительная FRK42-60
Для соединения стойки и ригеля:
внахлест 6 мм

⚠ Каждую подкладку
подрезать на 20мм


✂

⚠ Устанавливать после
обработки стоек


INSIDE

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0421		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.9946-01	114	АУРС.F50.0253
АУРС.F50.9947-01	144	АУРС.F50.0254
АУРС.F50.9948-01	174	АУРС.F50.0251


A-A



Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0421
АУРС.F50.9946-01, АУРС.F50.9947-01, АУРС.F50.9948-01



Ось ригеля



Закладная
АУРС.F50.0950-02

Шпилька
M10x100
A2DIN976-1