


Схема размещения вставок АУРС.F50.2001 при фиксации стеклопакетов с помощью прижимных элементов АУРС.F50.5089К, АУРС.F50.5090К, АУРС.F50.5091К, АУРС.F50.5094К, АУРС.F50.5098К, АУРС.F50.5068К, АУРС.F50.5077К, АУРС.F50.5099К, АУРС.F60.5013К, АУРС.F60.5014К, АУРС.F60.5015К, АУРС.F60.5022К, АУРС.F60.5023К, АУРС.F60.5024К,



Количество вставок АУРС.F50.2001 в зависимости от размеров стеклопакета

Высота стеклопакета* А, мм	Ширина стеклопакета* В, мм	470 – 680	681 – 970	971 – 1470	1471 – 1970	1971 – 2470	2471 – 2970
		1	2	3	4	5	6
360 – 570	1	4	6	8	10	12	14
571 – 860	2	6	8	10	12	14	16
861 – 1360	3	8	10	12	14	16	18
1361 – 1860	4	10	12	14	16	18	20
1861 – 2360	5	12	14	16	18	20	22
2361 – 2860	6	14	16	18	20	22	24
2861 – 3360	7	16	18	20	22	24	26
3361 – 3860	8	18	20	22	24	26	28
3861 – 4360	9	20	22	24	26	28	30

Количество вставок АУРС.F50.2001 на одну сторону стеклопакета

*Максимально допустимое соотношение длин сторон принимать согласно рекомендациям изготовителей стеклопакетов

**При использовании опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F60.9962-01,-02,-03,-04,-05,-06,-07

