



Конструкция стеклопакета для системы ALT F50 SG

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362	DC 3793
Sika AG	Полиизобутилен	IG-16	IG-25

Размеры для входного контроля
AYPC.F50.1702



Профиль вспомогательный AYPC.F50.1702
(профиль с анодным покрытием A05-06
и двусторонняя клейкая лента фирмы 3M)




* Размеры согласовать
с производителем
структурного герметика

Поверхность стекла обезжирить



При изготовлении стеклопакетов
необходимо использовать герметик,
устойчивый к ультрафиолету.


Перед вклейкой поверхность
профиля AYPC.F50.1702
очистить раствором:
-Dow Corning-R40
-Sika Cleaner-205




Конструкция стеклопакета для системы ALT F50 SG

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362	DC 3793
Sika AG	Полиизобутилен	IG-16	IG-25

Размеры для входного контроля
AYPC.F50.1702



Профиль вспомогательный AYPC.F50.1702
(профиль с анодным покрытием A05-06
и двусторонняя клейкая лента фирмы 3M)





* Размеры согласовать
с производителем
структурного герметика



При изготовлении стеклопакетов
необходимо использовать герметик,
устойчивый к ультрафиолету.



Перед вклейкой поверхность
профиля AYPC.F50.1702
очистить раствором:
-Dow Corning-R40
-Sika Cleaner-205



Перед вклейкой поверхность
профиля AYPC.F50.1702
очистить раствором:
-Dow Corning-R40
-Sika Cleaner-205

Внутреннее
стекло

Внутреннее
стекло

