



Обработка стоек под установку элементов сухарных из профиля АУРС.F50.0407. Соединение стоек и ригелей внахлест 6мм.
EI 15, EI 30.



Подкладка уплотнительная FRK42

Для соединения стойки и ригеля
- внахлест 6 мм



Устанавливать после
обработки стоек.

Для соединения профилей используются элементы сухарные из профиля АУРС.F50.0407 с просверленными отверстиями диаметром 11мм.