


Обработка ригеля и усиливающего профиля при установке на сухарные элементы АУРС.50.0407. Е1 45.



Обработка сухарных элементов АУРС.F50.0407 для крепления ригелей.

Ригель	Усилитель ригеля	Усилитель стойки	Размер А, мм	Размер L, мм
AYPC F50 0206	AYPC F50 0333	AYPC F50 0333	27	63
AYPC F50 0207	AYPC F50 0334	AYPC F50 0333	37	83
AYPC F50 0208	AYPC F50 0334	AYPC F50 0334	48	102
AYPC F50 0209	AYPC F50 0334	AYPC F50 0334	48	122
AYPC F50 0210	AYPC F50 0334	AYPC F50 0334	48	152
AYPC F50 0211	AYPC F50 0334	AYPC F50 0334	48	181

