

Схема установки уплотнителей из вспененного полиэтилена при использовании опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F50.5031К, АУРС.F50.5032К, АУРС.F50.5033К, АУРС.F50.5034К, АУРС.F50.5035К, АУРС.F50.5036К, АУРС.F50.5037К, АУРС.F50.5038К, АУРС.F50.5039К, АУРС.F50.5040К, АУРС.F50.5041К, АУРС.F50.5042К, АУРС.F50.5043К, АУРС.F50.5044К, АУРС.F50.5045К, АУРС.F50.5046К, АУРС.F50.5047К, АУРС.F50.5048К не зависимо от типа прижимных элементов стеклопакета

