


Последовательность сборки сухарного элемента при использовании его в качестве усилителя для стойки



Профиль усилителя	Вставка	
	Сторона 1	Сторона 2
АУРС.F50.0302	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0303	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0304	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0305	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0306	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0307	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0308	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0309	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0310	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937

