

Установка торцевых заглушек из ЭПДМ АУРС.F50.9921 ... АУРС.F50.9921-09 в месте соединения профилей ригелей с профилями стоек




Таблица применяемости торцевых заглушек, ригелей и элементов сухарных

Артикул заглушки	Размер В, мм	Профиль ригеля	Элемент сухарный из профиля АУРС.F50.0405	Элемент сухарный из профиля АУРС.F50.0413	Элемент сухарный из профиля АУРС.F50.0417	Размер С, мм	Элемент сухарный из профиля АУРС.F50.0407
АУРС.F50.9921	39	АУРС.F50.0204	АУРС.F50.9950	АУРС.F50.9951	-	-	-
АУРС.F50.9921-08	48,5	АУРС.F50.0214	АУРС.F50.9950-01	АУРС.F50.9951-01	-	-	-
АУРС.F50.9921-01	61	АУРС.F50.0205	АУРС.F50.9950-02	АУРС.F50.9951-02	-	-	-
АУРС.F50.9921-02	79	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.9950-03	АУРС.F50.9951-03	АУРС.F50.9953	-	-
АУРС.F50.9921-03	99	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.9950-04	АУРС.F50.9951-04	АУРС.F50.9953	-	АУРС.F50.9954
АУРС.F50.9921-04	119	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.9950-05	АУРС.F50.9951-05	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-01
АУРС.F50.9921-04	119	АУРС.F50.0248	АУРС.F50.9950-05	АУРС.F50.9951-05	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-01
АУРС.F50.9921-05	139	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.9950-06	АУРС.F50.9951-06	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-02
АУРС.F50.9921-05	139	АУРС.F50.0249	АУРС.F50.9950-06	АУРС.F50.9951-06	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-02
АУРС.F50.9921-06	169	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.9950-07	АУРС.F50.9951-07	АУРС.F50.9953-02	-	АУРС.F50.9954-03
АУРС.F50.9921-07	199	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.9950-08	АУРС.F50.9951-08	АУРС.F50.9953-02	-	АУРС.F50.9954-04
АУРС.F50.9921-09	269	АУРС.F50.0220	АУРС.F50.9950-07 АУРС.F50.9950-05	АУРС.F50.9951-07 АУРС.F50.9951-05	АУРС.F50.9953-02 АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-03 АУРС.F50.9954-01
АУРС.F50.9921-09	подрезать до 209	АУРС.F50.0221	АУРС.F50.9950-08	АУРС.F50.9951-08	АУРС.F50.9953-02	-	АУРС.F50.9954-04
АУРС.F50.9921-06	подрезать до 154	АУРС.F50.0218	АУРС.F50.9950-06	АУРС.F50.9951-06	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-02
АУРС.F50.9921-07	подрезать до 184	АУРС.F50.0219	АУРС.F50.9950-07	АУРС.F50.9951-07	АУРС.F50.9953-02	-	АУРС.F50.9954-03
АУРС.F50.9921-01	подрезать до 56	АУРС.F50.0232	изготовить, L=41мм	изготовить, L=41мм	-	-	-
АУРС.F50.9921-02	подрезать до 74	АУРС.F50.0233	изготовить, L=53мм	изготовить, L=53мм	АУРС.F50.9953	17	-
АУРС.F50.9921-03	подрезать до 94	АУРС.F50.0234	изготовить, L=71мм	изготовить, L=71мм	АУРС.F50.9953	-	изготовить, L=71мм
АУРС.F50.9921-04	подрезать до 114	АУРС.F50.0235	изготовить, L=91мм	изготовить, L=91мм	АУРС.F50.9953-01	19	изготовить, L=91мм
АУРС.F50.9921-05	подрезать до 134	АУРС.F50.0236	изготовить, L=111мм	изготовить, L=111мм	АУРС.F50.9953-01	-	изготовить, L=111мм