



Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921. Кронштейн АУРС.F50.2922 устанавливается со стороны фронтальной поверхности стойки

Профиль усилителя	Обработка	
	Размер А, мм	Размер Б, мм
АУРС.F50.0302	219	14.4
АУРС.F50.0303	210	13.5
АУРС.F50.0304	218	14.3
АУРС.F50.0305	216	14.1
АУРС.F50.0306	216	14.1
АУРС.F50.0307	213	13.8
АУРС.F50.0308	216	14.1
АУРС.F50.0309	216	14.1
АУРС.F50.0310	216	14.1



Ориентация стойки

