




Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921. Кронштейн АУРС.F50.2922 устанавливается со стороны фронтальной поверхности стойки



AluPro - F50.0921-001

Вариант 1



AluPro - F50.0921-002

Вариант 2

