


Последовательность сборки усиливающего профиля под установку кронштейна АРС F50.2922-01 со стороны тыльной поверхности стойки



Типоразмер		Профиль усилителя	Обработка
			Размер А, мм
Для профилей стойки	62	АУРС.F50.3302	25.8
	80	АУРС.F50.3303	33.7
	100	АУРС.F50.3304	33.5
	120	АУРС.F50.3305	33.5
	140	АУРС.F50.3306	33.5
	155	АУРС.F50.3307	33.4
	170	АУРС.F50.3308	33.3
	185	АУРС.F50.3309	33.2

Типоразмер		Профиль усилителя	Обработка
			Размер А, мм
Для профилей ригеля	67	АУРС.F50.3325	31
	85	АУРС.F50.3326	39
	105	АУРС.F50.3327	39
	125	АУРС.F50.3328	39
	145	АУРС.F50.3329	39
	160	АУРС.F50.3330	39
	175	АУРС.F50.3331	39
	190	АУРС.F50.3332	39