


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест



Ригели соединяются под произвольным углом к стойкам в плоскости остекления

