


Масштаб 1:1



При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету