



<p>h</p> <p>M АУРС.F50.1703</p>	Профиль створки		h	<p>h</p> <p>M АУРС.F50.1703</p>	Профиль створки		h
	АУРС.F50.1318		94		АУРС.F50.1330		110.2
	АУРС.F50.3.1319N	АУРС.F50.3.1319	106		АУРС.F50.3.1331N	АУРС.F50.3.1331	122.2
	АУРС.F50.3.1320N	АУРС.F50.3.1320	118		АУРС.F50.3.1332N	АУРС.F50.3.1332	134.2
	АУРС.F50.3.1321N	АУРС.F50.3.1321	130		АУРС.F50.3.1333N	АУРС.F50.3.1333	146.2
	Профиль вспомогательный		a		Профиль вспомогательный		a
<p>B 4060.08.55R</p> <p>C 4060.09.55R</p>	2X M АУРС.F50.1703		347	<p>B 4060.08.55R</p> <p>C 4060.09.55R</p>	2X M АУРС.F50.1703		347
	2X M АУРС.F50.1703		416		2X M АУРС.F50.1703		416

