







Для избежания люфта крышки AYPC.110.0602 установить ленту ПСУЛ частями по длине профиля стойки.



Если заполнение заводится в профиль, уплотнитель в местах завода устанавливается на типоразмер меньше