



Заглушки АУРС 111.0903 не требуются устанавливать в местах стыковки стойки с ригелем.

