



Схемы обработки профилей для Т-образного (импостового) соединения под углом $\alpha = 45^\circ \dots 90^\circ$




Профиль 1	H, мм	Вспомогательные размеры, мм	Угол α																
			45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°							
АУРС W77 3 0102 АУРС W77 3 0302	226	$B_{\frac{H}{\sin \alpha}}$	320	295	276	261	249	241	234	229	227	226							
		$S=22 \sin \alpha$	156	169	180	191	199	207	213	217	219	220							
		$X1=\frac{36}{\sin \alpha} \cdot \frac{15}{\sin \alpha}$	524	483	450	424	404	389	377	368	363	360							
АУРС W77 3 0103 АУРС W77 3 0123 АУРС W77 3 0303	362	$X2=\frac{36}{\sin \alpha}$	509	470	439	416	397	383	373	366	361	360							
		$B_{\frac{H}{\sin \alpha}}$	512	473	442	418	399	385	375	368	363	362							
		$S=22 \sin \alpha$	156	169	180	191	199	207	213	217	219	220							
		$X1=\frac{36}{\sin \alpha} \cdot \frac{15}{\sin \alpha}$	524	483	450	424	404	389	377	368	363	360							
		$X2=\frac{36}{\sin \alpha}$	509	470	439	416	397	383	373	366	361	360							

Схема обработки профиля 1



2 Фрезерка профиля 1



Нарезка закладных креплений импоста

АУРС W62 0701





Схема обработки закладной крепления импоста под установку винта самонарезающего 3,9x16-A2ISO14585



АУРС W62 0705





Схема обработки закладной крепления импоста под установку винта самонарезающего 3,9x9,5-A2ISO14585



* Значения размеров для типовых углов приведены в таблице