




Обработка и установка профиля штапика АУРС W77.3.0501

1 Обработка профиля штапика




Обработка профиля сборки под установку профиля штапика




Устанавливать профиль штапика следует до установки фурнитуры и заполнения сборки

2 Обработка профиля штапика АУРС W77.3.0501




Высота до ручки определяется согласно рекомендациям производителя фурнитуры

3 Установка уплотнителя резиноба АУРС SL160.0948



Уплотнитель АУРС SL160.0948 установить до крепления профиля штапика АУРС W77.3.0501 к сборке АУРС W77.3.0222, АУРС W77.3.0501 к сборке АУРС W77.3.0222, АУРС W77.3.0501 к сборке АУРС W77.3.0222

5 Установка заглушек штапика АУРС W77.0907 и АУРС W77.0907-01



6 Падрезка нижней загибки штапика АУРС W77.0907-01 под установку отливка

