

Схема обработки тяги АУРС.С48.0612 под фурнитуру Stublina



PMC48.2



PW72.3








Схема обработки тяги АУРС.W62.0607 под фурнитуру Roto






Roto
арм. 333 472





Roto
арм. 212544



PW72.3



Вырубка кромок паза створки под установку оконной фурнитуры



PMC48.2



При обработке профиля тяги использовать инструкции поставщиков фурнитуры