

Кондуктор АУРС.С48.0950 для сверления отверстий для соединения профилей на штифтах

Таблица соответствия используемых вкладышей  
и обрабатываемых профилей

| Профиль                                     | Вкладыш       |
|---------------------------------------------|---------------|
| АУРС.С48.0101, АУРС.С48.0301                | АУРС.С48.0955 |
| АУРС.С48.0102, АУРС.С48.0302                | АУРС.С48.0956 |
| АУРС.С48.0103, АУРС.С48.0303, АУРС.С48.0801 | АУРС.С48.0957 |
| АУРС.С48.0105, АУРС.С48.0202, АУРС.С48.0203 | АУРС.С48.0958 |

