

Т-соединение профилей





Таблица подбора готовых комплектующих для одного Т-соединения

Б	Закладная	
Артикул	Артикул	Кол-во
АУРС.С48.0101, АУРС.С48.0301	АУРС.С48.0922К	1
АУРС.С48.0102, АУРС.С48.0302	АУРС.С48.0924К	1
АУРС.С48.0103, АУРС.С48.0303, АУРС.С48.0801	АУРС.С48.0926К	1
АУРС.С48.0104, АУРС.С48.0304	АУРС.С48.0926К	2

Таблица подбора высоты Н, профилей и комплектации для одного Т-соединения

Б	В			Штифт 5x8 мм	Штифт 5x10 мм	Винт М5х10 мм
Артикул	Артикул	Кол-во	Н, мм	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.
АУРС.С48.0101, АУРС.С48.0301	АУРС.С48.0701	1	13.0	2	–	1
АУРС.С48.0102, АУРС.С48.0302	АУРС.С48.0701	1	22.5	–	2	1
АУРС.С48.0103, АУРС.С48.0303, АУРС.С48.0801	АУРС.С48.0701	1	36.0	–	2	1
АУРС.С48.0104, АУРС.С48.0304	АУРС.С48.0701	2	36.0	–	2	2