









A-A





HD-100.412



АУРС W62.0815



АУРС W62.0301
АУРС W62.0302
АУРС W62.0303



АУРС W62.0107



Упор показан схематично и зависит от применяемого оборудования