


Список обозначения размеров



H_P – расстояние от низа створки до оси ручки

L_{HC} – наружная ширина створки;
L_{BC} – внутренняя ширина створки;
L_{PC} – ширина створки на просвет;
H_{NC} – наружная высота створки;
H_{BC} – внутренняя высота створки;
H_{PC} – высота створки на просвет;

L_{HP} – наружная ширина рамы;
L_{BP} – внутренняя ширина рамы;
L_{PP} – ширина рамы на просвет;
H_{NP} – наружная высота рамы;
H_{BP} – внутренняя высота рамы;
H_{PP} – высота рамы на просвет;