


4. Установка заполнения




05.04.25

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 791
Sika	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763	SCS2000E Signruf SCS9100 Signruf F
Kömmering	Полиизобутилен	IGS3703E	GD 920 GD 826 N





5. Установка горизонтальных штапиков

1



2



Возможны варианты исполнения цельностеклянного угла.
05.04.30 Организация цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков