

Пример обработки профиля рамы под установку ответных планок
RC58595X и RFP58682LX/RFP58682RX

Схема №1

Схема №2




Размер створки (H_{ES}), мм	Вариант обработки под установку ответных планок замка многозапорного Fuhr		
	Схема исполнения замка (см. стр. 06.03.19)	L3, мм	L4, мм
$1900 \leq H_{ES} \leq 2100$	№1	615	-
$2101 \leq H_{ES} \leq 2419$	№2	814	-
$2420 \leq H_{ES} \leq 2700$	№3	615	458
$2701 \leq H_{ES} \leq 3000$	№4	615	710,5

Схема №3

Схема №4

Положение осей ручки от низа рамы при пороге	H_f , мм
АУРС.W72.0801	1053
АУРС.W72.0838	1043
АУРС.W72.0854	1045
FAPI.M DA0581	1051



АУРС.W72.0105, АУРС.W72.0204,
АУРС.W72.0140, АУРС.W72.0141,
АУРС.W72.0146



RC58595X

RFP58682LX
RFP58682RX

RC58595X



АУРС.W72.0104, АУРС.W72.0205,
АУРС.W72.0136, АУРС.W72.0137,
АУРС.W72.0138, АУРС.W72.0139,
АУРС.W72.0145

АУРС.W72.0104
АУРС.W72.0205
АУРС.W72.0136
АУРС.W72.0137
АУРС.W72.0138
АУРС.W72.0139
АУРС.W72.0145



В комплект поставки не входят
винты M5x15,4 DIN7500 PG00150N