


Подбор комплектующих и обработка профилей для соединения их под углом $\alpha=90^\circ$



Закладные крепления импоста				С	
Профиль 1		А		В	
Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт	Артикул	Кол-во, шт
АУРС W72.3.0101	1	АУРС W62.0951К	1	АУРС W62.0973К	1
АУРС W72.3.0165	1	АУРС W62.0951К-01	1	АУРС W62.0973К-01	1
АУРС W72.3.0301	1	АУРС W62.0951К-02	1	АУРС W62.0973К-02	1
АУРС W72.3.0102	1	АУРС W62.0951К-03	2	АУРС W62.0973К-03	1
АУРС W72.3.0166	1	АУРС W62.0951К-04	2	АУРС W62.0973К-04	1
АУРС W72.3.0302	1	АУРС W62.0951К-05	2	АУРС W62.0973К-05	1
АУРС W72.3.0103	1	АУРС W62.0951К-06	2	АУРС W62.0973К-06	1
АУРС W72.3.0167	1	АУРС W62.0951К-07	2	АУРС W62.0973К-07	1
АУРС W72.3.0303	1	АУРС W62.0951К-08	2	АУРС W62.0973К-08	1
АУРС W72.3.0106	1	АУРС W62.0951К-09	2	АУРС W62.0973К-09	1
АУРС W72.3.0314	1	АУРС W62.0951К-10	2	АУРС W62.0973К-10	1
АУРС W72.3.0315	1	АУРС W62.0951К-11	2	АУРС W62.0973К-11	1




03.04.39



АУРС W62.0913 устанавливается до сборки конструкции.
АУРС W62.0914К устанавливается после сборки конструкции.


Закладные крепления импоста

АУРС W62.0951К
5x100N63250




Исходный профиль – АУРС W62.0701


АУРС W62.0951К-01
5x100N63250




АУРС W62.0951К-02
5x100N63250




АУРС W62.0951К-03
5x100N63250




АУРС W62.0973К
5x100N63250




АУРС W62.0973К-01
5x100N63250



АУРС W62.0973К-02
5x100N63250



АУРС W62.0973К-03
5x100N63250



Соблюдать соответствие количества отверстий и установливаемых штифтов указанному в инструкции.
Уменьшение количества штифтов и отверстий приведет к потере прочностных характеристик конструкции.
Не допускать замены штифтов на винты самонарезающие!