







6 Установка горизонтальных штапиков

6.1





6.2



4 Установка уплотнителя фальца АУРС W72 0911

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 791
Sika	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM IGS3763	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S SCS2000E Silanuf SCS9100 Silanuf F
General Electric	Полиизобутилен	IGS3703E	GD 826 N
Kömmering	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N

5 Установка заполнения и герметизация стыка



Вариант 1

Вариант 2

Возможно варианты исполнения цельностеклянного узла. Организация цельностеклянного узла необходима согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков