


Список обозначения размеров



L_c – ширина стекла;
 H_c – высота стекла.

L_{NR} – наружная ширина рамы;
 L_{VR} – внутренняя ширина рамы;
 L_{PR} – ширина рамы на просвет;
 H_{NR} – наружная высота рамы;
 H_{VR} – внутренняя высота рамы;
 H_{PR} – высота рамы на просвет;

H_r – расстояние от низа
створки до оси ручки
 $L_{фл}$ – ширина створки по
фурнитурному пазу;
 $H_{фл}$ – высота створки по
фурнитурному пазу;

L_{NC} – наружная ширина створки;
 L_{VC} – внутренняя ширина створки;
 L_{PC} – ширина створки на просвет;
 H_{NC} – наружная высота створки;
 H_{VC} – внутренняя высота створки;
 H_{PC} – высота створки на просвет;