





Обработка профиля для углового соединения методом штифтования

Вариант 1. Обработка под экструдированную угловую закладку




АУРС W72.3.0265
АУРС W72.3.0267

Применяется только для пассивной штифтовой сборки, со стороны крепления штапика




АУРС W72.3.0265
АУРС W72.3.0267

Вариант 2. Обработка под литую угловую закладку



АУРС W72.3.0266
АУРС W72.3.0268



АУРС W72.3.0266
АУРС W72.3.0268

