






Обработка и установка профиля штапула



2. Обработка профиля штульпа



3. Установка штупового комплекта фурнитуры ST



		✓	✓
		W72 HS	W72.3.0227 W72.3.0228
ALT 3001			