













Обработка профиля под установку поворотных ручек



При обработке под прибор и ручку использовать инструкции поставщика фурнитуры



* Не используется для W72VS



	Standard	RC 2	RC 3	PAS 24
W72 W	>	>	XXXXX	
W72 TD	>	>	XXXXX	
W72 HS	>	>	XXXXX	
W72 3 0221 W72 3 0228	>	>	XXXXX	
W72 VS	>	>	XXXXX	

