



Схемы обработки профилей для Т-образного (импостового) соединения под углом $\alpha = 45^\circ \dots 90^\circ$




Профиль 1	H, мм	Вспомогательные размеры, мм	Угол α									
			45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
АУРС W77.3.0102 АУРС W77.3.0302	22.6	$B = \frac{H}{\sin \alpha}$	32.0	29.5	27.6	26.1	24.9	24.1	23.4	22.9	22.7	22.6
		$S = 22 \sin \alpha$	15.6	16.9	18.0	19.1	19.9	20.7	21.3	21.7	21.9	22.0
		$X1 = \frac{36}{\sin \alpha} - \frac{15}{\lg \alpha}$	52.4	48.3	45.0	42.4	40.4	38.9	37.7	36.8	36.3	36.0
		$X2 = \frac{36}{\sin \alpha}$	50.9	47.0	43.9	41.6	39.7	38.3	37.3	36.6	36.1	36.0
АУРС W77.3.0103 АУРС W77.3.0123 АУРС W77.3.0303	36.2	$B = \frac{H}{\sin \alpha}$	51.2	47.3	44.2	41.8	39.9	38.5	37.5	36.8	36.3	36.2
		$S = 22 \sin \alpha$	15.6	16.9	18.0	19.1	19.9	20.7	21.3	21.7	21.9	22.0
		$X1 = \frac{36}{\sin \alpha} - \frac{15}{\lg \alpha}$	52.4	48.3	45.0	42.4	40.4	38.9	37.7	36.8	36.3	36.0
		$X2 = \frac{36}{\sin \alpha}$	50.9	47.0	43.9	41.6	39.7	38.3	37.3	36.6	36.1	36.0

Схема обработки профиля 1



Нарезка закладных креплений импоста



* Значения размеров для типовых узлов приведены в таблице