




Схема обработки манжеты EPDM АУРС W72.0925 в зависимости от места установки







Схема обработки профиля створки АУРС W72.0205 под установку манжеты EPDM АУРС W72.0925



Лепестки манжеты должны быть приклеены к порогу параллельно, без перекосов

