


4. Установка заполнения




05.25

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 791
Sika	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
Kömerling	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N

Вариант 1

 Герметизировать
атмосферостойким
герметиком


Вариант 2

 Герметизировать
атмосферостойким
герметиком


06.04.30

Возможны варианты исполнения цельностеклянного угла.


Организацию цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков.

5. Установка горизонтальных штапиков

①

 AYPС W72.0606
 AYPС W72.0608
 AYPС W72.0609
 AYPС W72.0610
 AYPС W72.0611


05.25



②

 AYPС W72.0606
 AYPС W72.0608
 AYPС W72.0609
 AYPС W72.0610
 AYPС W72.0611


05.25

