


## 4. Уход и обслуживание

### 4.3.8. Точки смазывания ветстворки со скрытыми петлями (фурнитура Roto)



Рекомендуемый состав для смазывания – фирменный состав Roto арт. 783472.