

Убедиться, что нижние опорные фиксаторы расположены в области установки опорных подкладок.