


Последовательность сборки Т-образного (импостового) соединения профилей под углом $\alpha = 90^\circ$



01

02

03

04

05

06

07

08

09