




Схема обработки и сборки профилей для организации глухой части конструкции



1 Схема обработки профиля створки АУРС.СЛ.130.0201



2 Установка фиксатора створки АУРС.СЛ.130.0905



АУРС.СЛ.160.0928
устанавливать на герметик



4,8x4,5-A2(SO)4,585

АУРС.СЛ.130.0201



АУРС.СЛ.130.0905

3,9x25-A2(SO)4,585

Схема обработки профиля рамы



АУРС.СЛ.160.0928
устанавливать на герметик



* - При $L_k \geq 2500$ мм дополнительно установить АУРС.СЛ.130.0905 по центру створки.
При массе створки более 270 кг дополнительно установить АУРС.СЛ.130.0905 в зоне установки основного комплекта.
Убедиться, что нижние опорные фиксаторы расположены в области установки опорных подкладок.